



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	NF-DP 79E
Berichtsnummer :	000000822024-DE968		
Referenznummer:	30876821		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Techniq Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHKN81BFNU041872	Laufleistung abgelesen:	36739 km
Erstzulassung / Baujahr:	01.02.2022 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	03.02.2025 25813 HUSUM
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Sonstiges
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 125 kW (170 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Digital Teal / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	02.2025 / 02.2025
Polster Art:	-	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	25909 / 05.03.2024
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.





Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
2. Achse - links / Zust.		/// 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 6 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	-
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 7 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Batterieheizsystem
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistent-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- Fahrassistent-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistent-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Unterschiedlicher Unterschale schwarz lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Effizienz Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 125 kW (kontinuierlich 42 kW)
- Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistent-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistent-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0)
- Fahrassistent-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)



- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinter, mit Auf- / Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach Schublade
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 58 kWh (Lithium-Ionen)
- Innenspiegel mit Ablendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- LED-Leuchtband vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (Kreuzungs-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED (Pixel-Design)
- Heckscheibenwischer
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- LED-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen 7,5x19
- Mineraleffekt-Lackierung Mystic-Olive
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Notladekabel (ICCB)
- Pixel-LED-Scheinwerfer
- Radlaufabdeckung vorn und hinten lackiert



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Reifen 235/55 R19 ...V• Reifendruck-Kontrollsystem• Rücksitzbank verschiebbar• Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)• Scheibenwischer mit Regensensor• Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag)• Service-System: Remote Services (Blue Link)• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar• Sitz vorn links höhenverstellbar• Sitz vorn rechts höhenverstellbar• Sitzheizung hinten• Smart-Key• Sonnenblenden mit Spiegel• Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe• Steckdose (12V-Anschluß) vorn• TECHNIQ-Paket• Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar• USB-Anschluss hinter• Verglasung getönt• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite• Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage | <ul style="list-style-type: none">• Reifen-Reparaturkit• Rückfahrkamera• Rücksitzlehne geteilt/klappbar• Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung• Seitenairbag vorn• Seitenschutzleisten grau• Servolenkung• Sitz vorn links elektr. verstellbar• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder• Sitzheizung vorn• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)• Start-Stop-Knopf• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum• Tagfahrlicht LED• Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll)• Türgriffe außen Wagenfarbe• USB-Anschluss Mittelkonsole• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)• Wegfahrsperrung (elektronisch)• Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert) | <ul style="list-style-type: none">• Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Lackschichtendickenmessung:

Bestehender Unfallschaden: **Nicht festgestellt**

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	In Ordnung	✔

Schaden

 Karosserie innen			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Armaturenbrett	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Verkleidung	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
 Sonstiges			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Mittelkonsole Innenraum vorne mitte	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Bordwerkzeug	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole



Schlüssel



Schlüssel



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Armaturenbrett
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Verkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Mittelkonsole Innenraum vorne mitte
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur