



RENAULT MÉGANE 1.5DCI BLUE BUSINESS 85KW

VIN VF1RFB00665239113
Primera matriculación 29/01/2021

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección 11/03/2025 10:28:03 Ubicación de la inspección Cars&Cars

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN VF1RFB00665239113 Tipo de combustible Diesel
Tipo de carrocería Berlina Marca RENAULT
Primera matriculación 29/01/2021 Modelo Mégane 1.5dCi Blue Business 85kW

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves 2 Manual de instrucciones Sí Tipo de libro de mantenimiento Libro de mantenimiento presente
Ficha Técnica No Documento de matriculación No

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	3,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Verano	Acero	No aplica
Delantera Derecha	3,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Verano	Acero	No aplica
Trasera Izquierda	5,0 mm	Michelin	205/55 R 16 91 V	Verano	Acero	No aplica
Trasera Derecha	5,0 mm	Michelin	205/55 R 16 91 V	Verano	Acero	No aplica

DAÑOS EXTERIORES



3 | PARAGOLPES DELANTERO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | PUERTA MALETERO TRAS

Tipo	Esquirla
Modo de reparación	Pequeña reparación



5 | MANILLA EXTERIOR PUERTA TRAS DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | TAPACUBOS RUEDA DEL IZ

Tipo	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



7 | TAPACUBOS RUEDA DEL DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar

DAÑOS INTERIORES



1 | INDICADOR DE ADVERTENCIA

Tipo

Encendido

Modo de reparación

Control



2 | INTERIOR

Tipo

Sucio

Modo de reparación

Limpiar 360

FOTOS COMERCIALES

