



HYUNDAI TUCSON 1.6CRDI ESSENCE 4X2 116CV

VIN TMAJ2817ALJ979183
Primera matriculación 10/10/2019

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección 11/03/2025 11:00:18 Ubicación de la inspección Cars&Cars

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN	TMAJ2817ALJ979183	Tipo de combustible	Diesel
Tipo de carrocería	Todocamino	Marca	Hyundai
Primera matriculación	10/10/2019	Modelo	Tucson 1.6CRDI Essence 4x2 116cv

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Falta el libro de mantenimiento
Ficha Técnica	No	Documento de matriculación	No		

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	5,0 mm	Goodyear	215/70 R 16 100 H	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera Derecha	5,0 mm	Goodyear	215/70 R 16 100 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Izquierda	6,0 mm	Goodyear	215/70 R 16 100 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Derecha	6,0 mm	Goodyear	215/70 R 16 100 H	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑOS EXTERIORES



2 | PLACA MATRÍCULA DELANTERA

Tipo	Deformado / Forzados
Modo de reparación	Reemplazar



3 | PARAGOLPES TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | PLACA MATRÍCULA TRAS

Tipo	Deformado / Forzados
Modo de reparación	Reemplazar



7 | PUERTA DELANT DR



Tipo	Esquirla
Modo de reparación	Aceptable



8 | ALETA DEL DR

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar

DAÑOS INTERIORES



1 | INDICADOR DE ADVERTENCIA

Tipo	Encendido
Modo de reparación	Control



4 | GUARNIC INT DER MALETERO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Importe



5 | GUARNIC TAPA TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

FOTOS COMERCIALES

