



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links






Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel





Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : 2. Radsatz





Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 15 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 16 : Frontscheibe Steinschlag






Bild 17 : Frontscheibe Steinschlag




Bild 18 : Schaden hinten links



Bild 19 : Schaden hinten links