

Duplikat



Bild 1 : Diagonal von vorne links



Bild 2 : Diagonal von hinten rechts

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat




Bild 5 : Alle Schlüssel und Serviceheft (letzter Eintrag)




Bild 6 : Datenträger NAVI

Duplikat



Bild 7 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 8 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

Duplikat



Bild 9 : Stoßfänger hinten, verschrammt, smart repair




Bild 10 : Felge vorne rechts verschrammt (glanzgedreht)

Duplikat



Bild 11 : Felge vorne rechts verschrammt (glanzgedreht)



Bild 12 : Felge hinten rechts verschrammt (glanzgedreht)

Duplikat




Bild 13 : Felge hinten rechts verschrammt (glanzgedreht)



Bild 14 : Felge vorne links verschrammt (glanzgedreht)

Duplikat



Bild 15 : Reifen hinten rechts