



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Kotflügel links verdellt



Bild 15 : Stoßfänger hinten mehrfach angefahren



Bild 16 : Stoßfänger hinten mehrfach angefahren



Bild 17 : Stoßfänger hinten mehrfach angefahren



Bild 18 : Stoßfänger hinten mehrfach angefahren



Bild 19 : Stoßfänger hinten mehrfach angefahren



Bild 20 : Heckklappe Deformiert



Bild 21 : Heckklappe Deformiert




Bild 22 : Stoßfänger vorne mehrfach angefahren, Kühlergitter beschädigt



Bild 23 : Stoßfänger vorne mehrfach angefahren, Kühlergitter beschädigt



Bild 24 : Stoßfänger vorne mehrfach angefahren, Kühlergitter beschädigt




Bild 25 : Stoßfänger vorne mehrfach angefahren, Kühlergitter beschädigt



Bild 26 : T- Ölverlust



Bild 27 : Dach verdeckt



Bild 28 : Dach verdeckt



Bild 29 : Heckspoiler verschrammt



Bild 30 : Achse 1, Reifen 2 Links 1



Bild 31 : Achse 1, Reifen 2 Rechts 1