

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
5	Audi R8	WUAZZZ424AN001737	19.03.2010	107383

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.07.2026	103000	km	01.03.2023	Fällig	km	Fällig

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
nein	

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	0,00 µm	Tür VR	300,00 µm	Tür HR	µm	Seitenteil HR	192,00 µm
Motorhaube	318,00 µm	Dach	204,00 µm	Heckklappe	0,00 µm		
Kotflügel VL	0,00 µm	Tür VL	230,00 µm	Tür HL	µm	Seitenteil HL	183,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Winterreifen

Rad v.l.	5,5 mm	Rad h.l.	5,8 mm	Rad v.r.	5,3 mm	Rad h.r.	5,8 mm
Reifengröße:	245/30 R20 90W - 295/30 R20 101W						

Felgen:

ohne Befund

Bremsen:

vorn links:	ohne Befund	vorn rechts:	ohne Befund
hinten links:	ohne Befund	hinten rechts:	ohne Befund
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:	ohne Befund	vorn rechts:	ohne Befund
hinten links:	ohne Befund	hinten rechts:	ohne Befund

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor	Ölwanne leicht ölig nahe AS	Frontscheibe	Minimale Abplatzer
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller	S	Schwellerverkleidung links vorne unten SmartRepair 0,5h
Außenspiegel		
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	E	Folierung erneuern
Motorhaube		
Kotflügel VR		
Türe VR		
Türe HR		
Seitenwand HR		
Stoßfänger hinten		
Heckklappe	E	Folierung erneuern
Seitenwand HL		
Türe HL		
Türe VL	E	Folierung erneuern
Dach		

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **Ft**

Bewertung durchgeführt von: **Cho**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____