



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Motorhaube, mehrfach eingedellt



Bild 14 : Frontscheibe, Steinschlag



Bild 15 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag




Bild 16 : Dach, mehrfach eingedellt



Bild 17 : Dach Lackierung, Steinschlag




Bild 18 : Heckschürze hinten unten Lackierung, verschrämmt



Bild 19 : Felge vorne rechts, verschrammt



Bild 20 : Heckdeckel Lackierung, Umweltschaden



Bild 21 : Heckdeckel Lackierung, zerkratzt



Bild 22 : Türdichtung vorne links beschädigt