



WAUZZZFZ2RP087893

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	11 494 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	16 Monat(e)
Type/Modèle	Q4 45 e-tron	Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI)	08/2027
Numéro de châssis	WAUZZZFZ2RP087893	Puissance / Cylindrée	89 kW
Première immatriculation	7 août 2024	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Electrique	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Sac de ville (Fehlt) - Remplacer
2	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Eraflé - Peinture
3	Porte ArD	Porte - Eraflé - Peinture

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/55 R19 101H	Pirelli	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	
2	255/50 R19 103H	Pirelli	Pneus hiver	8mm	OK	
	235/55 R19 101H	Pirelli	Pneus hiver	8mm	OK	



Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/55 R19 101T	Bridgestone	Pneus été	6mm - 6mm	OK	
2	255/50 R19 103T	Bridgestone	Pneus été	5mm - 5mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 17 mars 2025
Numéro de protocole: 38890309
Date de livraison: 17 mars 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	Q4 45 e-tron	Kilométrage (Lu)	11 494 km
Numéro de châssis	WAUZZZFZ2RP087893	Première immatriculation	7 août 2024

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle




Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers




Illustration 23: Divers



Illustration 24: Divers

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 17 mars 2025
Numéro de protocole: 38890309
Date de livraison: 17 mars 2025



Auto Plus



Illustration 25: Divers



Illustration 26: Divers

Photos de dommage



Dommage #2: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Peinture



Dommage #2: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Peinture



Dommage #2: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Peinture



Dommage #3: Porte ArD: Porte - Erafilé - Peinture



Dommage #3: Porte ArD: Porte - Erafilé - Peinture