

26.03.2025

### Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** BMW iX1 eDrive20 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen: HD -PK 0282E      Fahrgestell-Nummer: WBY71EG0405Z00917  
Vertrags-Nummer: 47834087      Erstzulassung: 28.02.2024  
Internes KZ: 15146014      Kilometer-Stand: 0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

---

### Ausstattung:

**BMW iX1 eDrive20 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_      Telefontyp:

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	BMW iX1 eDrive20 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	170	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,600
Leergewicht (kg):	1940	zul. Gewicht (kg):	2435

\* Angaben ohne Gewähr

29672/29602

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 47834087  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -PK 0282E  
**Übersicht erstellt am:** 26.03.2025

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**BMW iX1 eDrive20 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i><b>Datum</b></i>	<i><b>SNR</b></i>	<i><b>Verursacher</b></i>	<i><b>Beschädigung</b></i>	<i><b>Reparatur erfolgt *</b></i>	<i><b>Gutachten vorhanden *</b></i>
27.02.2025	9059928498	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 47834087  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -PK 0282E  
**Übersicht erstellt am:** 26.03.2025

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**BMW iX1 eDrive20 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer