

25.03.2025

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** BMW X1 sDrive20i Advantage Steptronic DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1998 ccm  
178 PS / 131 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -VG 0295	Fahrgestell-Nummer:	WBA71AA0905V47283
Vertrags-Nummer:	62030081	Erstzulassung:	09.06.2022
Internes KZ:	15049467	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

---

### Ausstattung:

**BMW X1 sDrive20i Advantage Steptronic DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1998 ccm 178 PS / 131 KW bleifrei 7-Gang Automa**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	BMW X1 sDrive20i Advantage Steptronic DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1998 ccm 178 PS / 131 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	131 / 178	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	132
durchschn. Verbr./100 Km:	5,800	Tankinhalt:	51
Max. Km/h:	226	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,600
Leergewicht (kg):	1570	zul. Gewicht (kg):	2065

\* Angaben ohne Gewähr

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 62030081  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -VG 0295  
**Übersicht erstellt am:** 25.03.2025

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**BMW X1 sDrive20i Advantage Steptronic DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1998 ccm 178 PS / 131 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
18.03.2025	9059932670	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
05.10.2024	9059903677	Einbruch/Diebstahl	Seitenscheibe hinten Fahrerseite	Nein	Nein
25.09.2022	9059826286	Teilschuld 30%	Stoßstange vorne Beifahrerseite Scheinwerfer Beifahrerseite	Ja	Ja

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 62030081  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -VG 0295  
**Übersicht erstellt am:** 25.03.2025

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**BMW X1 sDrive20i Advantage Steptronic DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1998 ccm 178 PS / 131 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer