














## Voertuig gegevens

Chassisnr.	WBA5V310X 0FK49326	Merk	BMW	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	K3-43-JR	Model	3 Serie Sedan 318dA Corporate Executive 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	05-01-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Wit Lak
Km stand	182 202 km	Cylinderinhoud	1995	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Hybrid diesel	Carrosseriesoort	Sedan	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	-		

## Inspectie gegevens

Inspectiedatum	14-03-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
 		 		 	
 		 		 	
					

## Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

## Verwijderbare items




--

## Documentenlijst

Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

## Banden


### Winterbanden

Goodyear 225/50/17 Winter 5.0 mm		Goodyear 225/50/17 Winter 4.0 mm	
Goodyear 225/50/17 Winter 4.0 mm		Goodyear 225/50/17 Winter 5.0 mm	

## Exterieur schade

1		Onderdeel	Bumper	3		Onderdeel	Dak
		Positie	Voor			Positie	-
		Type	Kras			Type	Chemische afzetting
		Omvang	Lengte (cm) > 10			Omvang	-
		Bewerking	Herstellen			Bewerking	Forfait herstelling

### Overige schade

2		Onderdeel	Schadevaststelling
		Positie	Voor
		Type	Steenslag
		Omvang	-
		Bewerking	Ter info