

**WAUZZZFZ8NP034397**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	79.171 km
<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Restlauf bis Service</b>	14 Monat(e)
<b>Typ/Modell</b>	Q4 40 e-tron	<b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>	04/2025
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZFZ8NP034397	<b>Leistung / Hubraum</b>	70 kW
<b>Erstzulassung</b>	28.04.2022	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Elektro	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motor	Motorabdeckung oben / Blende - Marderschaden - erneuern
2	Seitenwand links	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair
5	Kofflülge rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - lackieren
6	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
11	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
3	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 101T	Bridgestone	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	255/50 R19 107T	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R20 100T	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	255/45 R20 101T	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 18.02.2025  
**Protokollnummer: 38457152**  
Anlieferungsdatum: 18.02.2025



Auto Plus

---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	Q4 40 e-tron	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	79.171 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZFZ8NP034397	<b>Erstzulassung</b>	28.04.2022

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



**Abbildung 13:** Sonstiges



**Abbildung 14:** Sonstiges



**Abbildung 15:** Sonstiges



**Abbildung 16:** Sonstiges



**Abbildung 17:** Sonstiges



**Abbildung 18:** Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Motor: Motorabdeckung oben / Blende - Marderschaden - erneuern



**Beschädigung #1:** Motor: Motorabdeckung oben / Blende - Marderschaden - erneuern



**Beschädigung #2:** Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #5:** Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #6:** Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #6:** Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch...  
- erneuern



**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -  
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -  
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -  
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -  
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -  
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #9:** Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #10:** Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #11:** Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #12:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #12:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott