

WAUZZZFZ8NP034397

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	79 171 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	14 Monat(e)
Type/Modèle	Q4 40 e-tron	Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI)	04/2025
Numéro de châssis	WAUZZZFZ8NP034397	Puissance / Cylindrée	70 kW
Première immatriculation	28 avr. 2022	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Electrique	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Moteur	Capot de moteur haut / Cache - Dommages provoqués par les marteaux/rongeurs - Remplacer
2	Panneau latéral arrière gauche	Elargissement du passage de roue - Erafilé - Réparation intelligente
3	Porte AvG	Porte - Erafilé - Réparation intelligente
4	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - Bosse, dommages peinture - Réparation intelligente
5	Garde-boue droit	Elargissement du passage de roue - Erafilé - Peinture
6	Pare-chocs avant	Becquet - Erafilé - Remplacer
7	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre
8	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre
9	Porte ArD	Porte - Erafilé - Réparer et repeindre
10	Porte AvD	Porte - Erafilé - Réparer et repeindre
11	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - Erafilé - Réparer et repeindre
12	Hayon/Porte arrière	Couvercle de coffre - Erafilé - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Vitrage	Pare-brise (Steinschläge) - Pas de moins-value
3	Habitacle	Habitacle - Erafiture - Pas de moins-value



Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
Aucun constatable	

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/55 R19 101T	Bridgestone	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	
2	255/50 R19 107T	Goodyear	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/50 R20 100T	Pirelli	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	255/45 R20 101T	Pirelli	Pneus été	5mm - 5mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 18 févr. 2025

Numéro de protocole: 38457152

Date de livraison: 18 févr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	Q4 40 e-tron	Kilométrage (Lu)	79 171 km
Numéro de châssis	WAUZZZFZ8NP034397	Première immatriculation	28 avr. 2022

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle

69190 Walldorf



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Divers




Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers

Photos de dommage



Domage #1: Moteur: Capot de moteur haut / Cache - Dommage provoqué par les mantes/rongeurs - Remplacer



Domage #1: Moteur: Capot de moteur haut / Cache - Dommage provoqué par les mantes/rongeurs - Remplacer



Domage #2: Panneau latéral arrière gauche: Elargissement du passage de roue - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #2: Panneau latéral arrière gauche: Elargissement du passage de roue - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #3: Porte AvG: Porte - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #3: Porte AvG: Porte - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #4: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente



Domage #4: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente



Domage #4: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente



Domage #5: Garde-boue droit: Elargissement du passage ...
roue - Erafilé - Peinture



Domage #5: Garde-boue droit: Elargissement du passage de
roue - Erafilé - Peinture



Domage #6: Pare-chocs avant: Becquet - Erafilé - Remplacer



Domage #6: Pare-chocs avant: Becquet - Erafilé - Remplacer



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #8: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #8: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #8: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #8: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #9: Porte ArD: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #9: Porte ArD: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #9: Porte ArD: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #9: Porte ArD: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #10: Porte AvD: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #10: Porte AvD: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #10: Porte AvD: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #10: Porte AvD: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre




Domage #11: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latéral...
Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #11: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #11: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latéral... Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #12: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #12: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Erafilé - Réparer et repeindre