

WAUZZZGY7MA068113

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	43 727 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	16 300 km
Type/Modèle	A3 Sportback	Certificat de contrôle technique (Rapport non disponible)	07/2026
Numéro de châssis	WAUZZZGY7MA068113	Puissance / Cylindrée	81 kW / 999 ccm
Première immatriculation	8 janv. 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Essence	Boîte de vitesses	Manuel

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Documents	Carnet de service (Wartungsnachweise fehlen) - Pas de moins-value
2	Equipement	Masse de remplissage Tirefit - Expiré - Remplacer
3	Documents	Certificat de contrôle technique (Fehlt) - Remplacer
4	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre
5	Porte ArG	Porte - Erafilé - Réparer et repeindre
6	Porte ArD	Porte - Erafilé - Réparer et repeindre
7	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre
8	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - Erafilé - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Habitacle - Erafiture - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommages causés par des cailloux - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Avant, Indiqué par l'utilisateur / le client

Reprise de peinture constatée



N°	Lieu
1	Garde-boue droit, Panneau latéral arrière droit, Porte ArD, Porte AvD

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	205/55 R16 91T	Pirelli	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	
2	205/55 R16 91T	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	205/55 R16 91V	Nexen	Pneus été	6mm - 6mm	OK	
2	205/55 R16 91V	Nexen	Pneus été	6mm - 6mm	OK	

Remplacement

Type	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Date de fin de validité
Tirefit					11/2024

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 11 mars 2025

Numéro de protocole: 38790512

Date de livraison: 11 mars 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	A3 Sportback	Kilométrage (Lu)	43 727 km
Numéro de châssis	WAUZZZGY7MA068113	Première immatriculation	8 janv. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable




Illustration 10: Divers




Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers

Photos de dommage



Domage #4: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #4: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre




Domage #4: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #5: Porte ArG: Porte - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #5: Porte ArG: Porte - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #5: Porte ArG: Porte - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #6: Porte ArD: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #6: Porte ArD: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #7: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #7: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #7: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #8: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #8: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #8: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #8: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Eraflé - Réparer et repeindre