

18.03.2025

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** **BMW i3 i3 (120 Ah), 125kW Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen: HD -JO 0324E      Fahrgestell-Nummer: WBY8P210007F73482  
Vertrags-Nummer: 89309072      Erstzulassung: 21.02.2020  
Internes KZ: 14627269      Kilometer-Stand: 0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

---

### Ausstattung:

**BMW i3 i3 (120 Ah), 125kW Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch Automatik**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefentyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	BMW i3 i3 (120 Ah), 125kW Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	125 / 170	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	150	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,300
Leergewicht (kg):	1345	zul. Gewicht (kg):	1710

\* Angaben ohne Gewähr

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 89309072  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -JO 0324E  
**Übersicht erstellt am:** 18.03.2025

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**BMW i3 i3 (120 Ah), 125kW Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
14.03.2025	9059932106	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
23.12.2021	9059797144	Eigenverschulden		Nein	Nein
23.12.2021	9059797106	Eigenverschulden	Aussenspiegel Fahrerseite Aussenspiegel Fahrerseite Reifen vorne Fahrerseite Alufelge vorne Fahrerseite	Ja	Nein
09.01.2021	9058943697	Eigenverschulden	Seitenschaden Beifahr.	Ja	Nein

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 89309072  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -JO 0324E  
**Übersicht erstellt am:** 18.03.2025

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**BMW i3 i3 (120 Ah), 125kW Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 170 PS / 125 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer