















Voertuig gegevens

Chassisnr.	WBA5Y9103 0FL22630	Merk	BMW	Onderhoudsdatum	01-01-1900
Kenteken	L3-12-BH	Model	3 Serie Sedan 320e 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	16-04-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	187 007 km	Cylinderinhoud	1998	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	Sedan	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen-			

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	14-03-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Laadkabel	✓
-----------	---


Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Pirelli 225/40/19 Winter 5.0 mm







Pirelli 225/40/19 Winter 6.5 mm




Continental 255/40/19 Winter 6.5 mm

Continental 255/40/19 Winter 7.0 mm

Exterieur schade

1		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Motorkap</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Lengte (cm) > 10</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Motorkap	Positie	-	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen	3		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Scherp</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Rechtsachter</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Deuk met lakschade</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Diameter (mm) > 20</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Scherp	Positie	Rechtsachter	Type	Deuk met lakschade	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Motorkap																								
Positie	-																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Scherp																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Herstellen																								
4		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Portier</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Rechtsachter</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Deuk met lakschade</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Diameter (mm) > 20</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsachter	Type	Deuk met lakschade	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Herstellen	5		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Alu velg 19"</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Rechtsachter</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Forfait herstelling</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Alu velg 19"	Positie	Rechtsachter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Alu velg 19"																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								

Overige schade

2		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Thuislader</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Ontbrekend</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Ter info</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Thuislader	Positie	-	Type	Ontbrekend	Omvang	-	Bewerking	Ter info
Onderdeel	Thuislader											
Positie	-											
Type	Ontbrekend											
Omvang	-											
Bewerking	Ter info											

Opmerkingen

Opslagpark : Dekra Ayvens