
















Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0PXXGCH PJA01174	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G8-04-KR	Model	FOCUS 1.5 EcoB Titanium 150 pk Wagon 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	11-02-2020	Bouwjaar	2019	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	160 856 km	Cylinderinhoud	1499	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	20-03-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Stoelverwarming	✓
Trekhaak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	✓
Kofferafdekking	✓







Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Pirelli 215/50/17 Zomer 7.0 mm		Pirelli 215/50/17 Zomer 6.5 mm	
Pirelli 215/50/17 Zomer 7.0 mm		Hankook 215/50/17 Zomer 4.5 mm	

Exterieur schade

2	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Instaplaat</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Instaplaat	Positie	Linksachter	Type	Deuk met lakschade	Omvang	-	Bewerking	Ter info	3	 <p>● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Bumper</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Achter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Instaplaat																								
Positie	Linksachter																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Achter																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								
4	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Spoiler</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Spoiler	Positie	Achter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Herstellen	5	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Achterklep</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Achterklep	Positie	Achter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Spoiler																								
Positie	Achter																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Achterklep																								
Positie	Achter																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								
6	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Achterraut verduisterd</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Achterraut verduisterd	Positie	Achter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Ter info	7	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Motorkap</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Aantal > 2</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Motorkap	Positie	-	Type	Deuk	Omvang	Aantal > 2	Bewerking	Smart Repair
Onderdeel	Achterraut verduisterd																								
Positie	Achter																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
Onderdeel	Motorkap																								
Positie	-																								
Type	Deuk																								
Omvang	Aantal > 2																								
Bewerking	Smart Repair																								

Interieur schade

1	 <p>● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Stoelzitting stof</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Vuil</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Reinigen</td></tr> </table>	Onderdeel	Stoelzitting stof	Positie	Linksvoor	Type	Vuil	Omvang	-	Bewerking	Reinigen
Onderdeel	Stoelzitting stof											
Positie	Linksvoor											
Type	Vuil											
Omvang	-											
Bewerking	Reinigen											