


Voertuig gegevens

Chassisnr.	WBA6S1109 07F82406	Merk	BMW	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H7-85-NP	Model	2 Serie Active Toure 218iA 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	19-03-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	191 318 km	Cylinderinhoud	1499	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	17-03-2025	Terminal	Ayvens Veghel
----------------	------------	----------	---------------



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Open dak	✓
Panoramadak	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Hoedenplank	✓
-------------	---

Documentenlijst






Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden





Bridgestone 205/60/16 Zomer 3.0 mm
 Bridgestone 205/60/16 Zomer 3.5 mm
 Bridgestone 205/60/16 Zomer 5.0 mm
 Bridgestone 205/60/16 Zomer 5.5 mm

Exterieur schade

1		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Scherf</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) > 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Scherf	Positie	Linksvoor	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen	4		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Linksachter	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair
Onderdeel	Scherf																								
Positie	Linksvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Portier																								
Positie	Linksachter																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								
5		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Dak</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) > 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Dak	Positie	-	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen	6		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Bumper</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Steenlag</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Achter	Type	Steenlag	Omvang	-	Bewerking	Ter info
Onderdeel	Dak																								
Positie	-																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Achter																								
Type	Steenlag																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
7		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Motorkap</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Steenlag</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Motorkap	Positie	-	Type	Steenlag	Omvang	-	Bewerking	Ter info													
Onderdeel	Motorkap																								
Positie	-																								
Type	Steenlag																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								

Interieur schade

2		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Reiniging interieur</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Vuil</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Reinigen</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Reiniging interieur	Positie	Voor	Type	Vuil	Omvang	-	Bewerking	Reinigen			
Onderdeel	Reiniging interieur														
Positie	Voor														
Type	Vuil														
Omvang	-														
Bewerking	Reinigen														
3		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Reiniging interieur</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Vuil</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Reinigen</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Reiniging interieur	Positie	Achter	Type	Vuil	Omvang	-	Bewerking	Reinigen			
Onderdeel	Reiniging interieur														
Positie	Achter														
Type	Vuil														
Omvang	-														
Bewerking	Reinigen														