















Voertuig gegevens

Chassisnr.	WBA6K3107 0FK00193	Merk	BMW	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J5-00-BH	Model	3 Serie Touring 320iA Corporate Executive 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	25-08-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Wit Lak
Km stand	153 499 km	Cylinderinhoud	1998	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	Converteerbaar	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen-			

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	18-03-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓




Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓


Banden

Michelin 225/60/17 Zomer 6.5 mm			Michelin 225/60/17 Zomer 6.0 mm	
Pirelli 225/60/17 Zomer 5.5 mm			Pirelli 225/60/17 Zomer 5.5 mm	

Exterieur schade

2		Onderdeel	Bumper	3		Onderdeel	Portier
		Positie	Achter			Positie	Rechtsachter
		Type	Deuk met lakschade			Type	Kras
		Omvang	Aantal > 2			Omvang	Lengte (cm) > 10
		Bewerking	Herstellen			Bewerking	Herstellen
4		Onderdeel	Instaplaat				
		Positie	Rechtsvoor				
		Type	Deuk met lakschade				
		Omvang	-				
		Bewerking	Ter info				

Interieur schade

1		Onderdeel	Ander interieuronderdeel
		Positie	-
		Type	Vuil
		Omvang	-
		Bewerking	Reinigen