



## CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI 150 DSG

VIN **VSSZZKMN030814**  
Primera matriculación **20/01/2022**

### DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección **24/03/2025 10:47:10** Ubicación de la inspección **Cars&Cars**

### INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN **VSSZZKMN030814** Tipo de combustible **Gasolina**  
Tipo de carrocería **Todocamino** Marca **CUPRA**  
Primera matriculación **20/01/2022** Modelo **Formentor 1.5 TSI 150 DSG**

### DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves **2** Manual de instrucciones **No** Tipo de libro de mantenimiento **Mantenimiento digital**  
Ficha Técnica **No** Documento de matriculación **No**

### NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	5,0 mm	Michelin	245/45 R 18 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera Derecha	5,0 mm	Michelin	245/45 R 18 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Izquierda	4,0 mm	Continental	245/45 R 18 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Derecha	4,0 mm	Continental	245/45 R 18 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica

# DAÑOS EXTERIORES



## 2 | LLANTA ALU DEL IZ PULIDO

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Precio Cerrado



## 3 | LLANTA ALU TRAS DR PULIDO

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Precio Cerrado



## 4 | LLANTA ALU DEL DR PULIDO

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Precio Cerrado

# DAÑOS INTERIORES



## 1 | GUARNIC INT FRONTAL TRAS

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Importe

# FOTOS COMERCIALES

