



CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI 150 DSG

VIN **VSSZZZKMZNR029717**
Primera matriculación **19/01/2022**

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección **24/03/2025 12:42:42** Ubicación de la inspección **Cars&Cars**

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN **VSSZZZKMZNR029717** Tipo de combustible **Gasolina**
Tipo de carrocería **Todocamino** Marca **CUPRA**
Primera matriculación **19/01/2022** Modelo **Formentor 1.5 TSI 150 DSG**

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves **2** Manual de instrucciones **No** Documento de matriculación **Copia**
Ficha Técnica **No** Documento de matriculación **Sí** Tipo de libro de mantenimiento **Mantenimiento digital**

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	5,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 98 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera Derecha	5,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 98 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Izquierda	6,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 98 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Derecha	6,0 mm	Goodyear	245/45 R 18 98 W	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑOS EXTERIORES



1 | PUERTA DELANT IZ

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Aceptable



2 | EMBELLECEDOR ALETA TRAS IZ

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | PARAGOLPES TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar

DAÑOS INTERIORES



3 | GUARNIC TAPA TRAS

Tipo

Desgarro

Modo de reparación

Reemplazar

FOTOS COMERCIALES

