



MAZDA MAZDA3 1.8 SKYACTIV-D EVOLUTION

VIN JM4BP6H8601151677
Primera matriculación 20/02/2020

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección 25/03/2025 13:33:32 Ubicación de la inspección Cars&Cars

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN JM4BP6H8601151677 Tipo de combustible Diesel
Tipo de carrocería Berlina Marca Mazda
Primera matriculación 20/02/2020 Modelo Mazda3 1.8 Skyactiv-D Evolution

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves 2 Manual de instrucciones Sí Tipo de libro de mantenimiento Mantenimiento digital
Ficha Técnica No Documento de matriculación No

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	5,0 mm	Bridgestone	215/45 R 18 93 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera Derecha	5,0 mm	Bridgestone	215/45 R 18 93 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Izquierda	6,0 mm	Bridgestone	215/45 R 18 93 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera Derecha	6,0 mm	Bridgestone	215/45 R 18 93 Y	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑOS EXTERIORES



1 | CAPÓ

Tipo	Esquirta
Modo de reparación	Pintar




2 | PARAGOLPES DELANTERO

Tipo	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Aceptable



3 | CAJA RETROV EXT IZ

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | PUERTA TRAS IZ

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



6 | PARAGOLPES TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



7 | ALETA TRAS DR

Tipo	Esquirta
Modo de reparación	Aceptable



8 | LLANTA ALU DEL DR

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Acceptable

DAÑOS INTERIORES



5 | KIT REPARACIÓN NEUMÁTICO

Tipo

Falta

Modo de reparación

Reemplazar

FOTOS COMERCIALES



Mazda3 PALIN 16V 100CV
Modelo Registrado en España N.V.
e13x2007/46+2249
-JM4BP6H8601151677-
1- 1898 K
3198
2- 93 XXXX
J00000