



FIAT TALENTO FG. 2.0 MJT S&S CORTO 1,0 88KW

VIN ZFAFFL005K5115040
Primera matriculación 26/02/2021

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección 25/03/2025 13:56:13 Ubicación de la inspección Cars&Cars

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN	ZFAFFL005K5115040	Tipo de combustible	Diesel
Tipo de carrocería	Furgoneta	Marca	FIAT
Primera matriculación	26/02/2021	Modelo	Talento Fg. 2.0 Mjt S&S Corto 1,0 88kW

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Ficha Técnica	No	Documento de matriculación	No		

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	4,0 mm	Goodyear	205/65 R 16 105 T	Verano	Acero	No aplica
Delantera Derecha	4,0 mm	Goodyear	205/65 R 16 105 T	Verano	Acero	No aplica
Trasera Izquierda	5,0 mm	Goodyear	205/65 R 16 105 T	Verano	Acero	No aplica
Trasera Derecha	5,0 mm	Goodyear	205/65 R 16 105 T	Verano	Acero	No aplica

DAÑOS EXTERIORES



4 | PARAGOLPES DELANTERO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



10 | PARAGOLPES TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



11 | PUERTA MALETERO TRAS DR

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



12 | ALETA TRAS DR

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



13 | PUERTA DESLIZANTE DR

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



14 | CAJA RETROV EXT DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



15 | TECHO

Tipo

Abolladuras

Modo de reparación

Reparar + Pintar

DAÑOS INTERIORES



1 | INDICADOR DE ADVERTENCIA

Tipo	Encendido
Modo de reparación	Control



2 | LLAVE DE CONTACTO

Tipo	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



3 | GUARNICIÓN PUERTA TRAS DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Importe



5 | GUARNIC TAPA TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Importe



6 | GUARNIC INT IZ MALETERO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Importe



7 | GUARNIC INT DER MALETERO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Importe



8 | GUARNIC INT IZ MALETERO

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Importe



9 | PISO TRAS

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Reparar + Pintar



FOTOS COMERCIALES

