

Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur




Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrämmt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 18 : Außenspiegel rechts Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 19 : Außenspiegel rechts Lackierung, verschrämmt, Gebrauchsspur



Bild 20 : Zubehörfelge hinten rechts, zerkratzt



Bild 21 : Zubehörfelge hinten rechts, zerkratzt



Bild 22 : Zubehörfelge vorne rechts, zerkratzt



Bild 23 : Zubehörfelge vorne rechts, zerkratzt




Bild 24 : Rücklicht links, gebrochen



Bild 25 : Rücklicht links, gebrochen




Bild 26 : Frontscheibe, instandgesetzter Steinschlag



Bild 27 : Frontscheibe, instandgesetzter Steinschlag