



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur oben



Bild 16 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur unten



Bild 17 : Dachrahmen rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 18 : Seitenteil hinten links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 19 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 20 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 21 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur  
Ladekante links



Bild 22 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur  
Ladekante rechts



Bild 23 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau unten, mittig




Bild 24 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau unten, rechts



Bild 25 : Schwellerverkleidung links, gerissen




Bild 26 : Sommerreifen hinten links, Außenflanke eingeschnitten



Bild 27 : Glanzgedrehte Felge vorne rechts, zerkratzt



Bild 28 : Glanzgedrehte Felge hinten links, zerkratzt



Bild 29 : Glanzgedrehte Felge hinten rechts, zerkratzt



Bild 30 : Türverkleidung hinten links, eingerissen



Bild 31 : Türverkleidung hinten links, eingerissen



Bild 32 : Tür hinten links, Interieurleiste, zerkratzt



Bild 33 : Türdichtung vorne links, gerissen



Bild 34 : Laderaumdichtung, gerissen



Bild 35 : T - Heckleuchte rechts (außen), rissig