

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
3	Audi Q3	WAUZZZ8U3ER096506	20.06.2014	149389

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.12.2025	137622	km	24.05.2024	5700	km	70 Tage

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
nein	

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	110,00 µm	Tür VR	118,00 µm	Tür HR	129,00 µm	Seitenteil HR	110,00 µm
Motorhaube	126,00 µm	Dach	115,00 µm	Heckklappe	100,00 µm		
Kotflügel VL	118,00 µm	Tür VL	112,00 µm	Tür HL	112,00 µm	Seitenteil HL	131,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Ganzjahresreifen

Rad v.l.	6,3 mm	Rad h.l.	6,8 mm	Rad v.r.	6,1 mm	Rad h.r.	6,8 mm
Reifengröße:	235/55R17						

Felgen:

ohne Befund	
-------------	--

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor	Dämmmatte ers	Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel	L	Spiegelkappe rechts
Kotflügel VL	E	Eingedrückt / radlauferweiterung gebrochen ers.
Stoßfänger vorne	E	Gebrochen
Motorhaube	I	Streifschaden
Kotflügel VR	I	Streifschaden
Türe VR		
Türe HR	D	KD
Seitenwand HR	D	KD
Stoßfänger hinten		
Heckklappe		
Seitenwand HL	D	KD
Türe HL	D	KD
Türe VL	D	KD
Dach		

A = Ausbessern | B = Beilackieren | D = Drücken | I = Instandsetzen | E = Ersetzen | L = Lackieren |
P = Polieren | S = Spot-Repair | G = Gebrauchsspuren

Verkäufer: _____

Bewertung durchgeführt von: **MMU**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____