

DEKRA Automobil GmbH
Kolumbusstr. 34, 71063 Sindelfingen

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Sindelfingen
Kolumbusstr. 34
71063 Sindelfingen
Telefon 07031 / 81945-40
Fax 07031 / 81945-43
E-Mail
sindelfingen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Nicky Murowski
Tel. direkt 07031 81945 40

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

NT E1146E

FIN

WAUZZZFZ5PP020153

Vorgang

Kunden-Nr. 0210003894
 Auftraggeber Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
 Ihr Auftrag vom 20.03.2025, telefonisch.
 Besichtigung 20.03.2025, 09:00 Uhr, durch Herrn Nicky Murowski bei DEKRA Automobil GmbH
 Außenstelle Sindelfingen, Kolumbusstr. 34, 71063 Sindelfingen
 Bewertet auf 20.03.2025
 Betrifft Leasing-Nr. 395623

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-1.081,00 EUR
	ohne MwSt.	-908,40 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-1.081,00 EUR
	ohne MwSt.	-908,40 EUR
Minderwerte Reifen	mit MwSt.	-284,00 EUR
	ohne MwSt.	-238,66 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden.

Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.01.2023	Letzte Zulassung	24.01.2023
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	Q4 e-tron 40 Sportback
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF5PP020153
HSN / TSN	0588 / BZT	Schlüssel-Nr.	10114922
Km-Stand abgelesen	33509	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	70	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz Leichtmetall
Farbe	Taufgrau-metallic (Z7F) Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 101 T	Bridgestone / A005 Weather Control (+) AO	A /S	4 mm
rechts	235 / 55 R 19 101 T	Bridgestone / A005 Weather Control (+) AO	A /S	4 mm
2 links	235 / 55 R 19 101 T	Bridgestone / A005 Weather Control (+) AO	A /O	4 mm
rechts	235 / 55 R 19 101 T	Bridgestone / A005 Weather Control (+) AO	A /O	4 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

A/ Ganzjahres; /S Schaden; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn, Akustisches Fahrzeug-Warnsystem, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Notruf und Service, Audi connect Remote & Control für MMI plus und pro, Audi drive select, Audi pre sense front, Ausweichassistent und Abbiegeassistent, Außenspiegel elektrisch einstell-/beheizbar, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel Stoff, Dekoreinlage Haptiklack schwarz, Drehzahlmesser, Einparkhilfe hinten, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend ohne sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung, Getriebe: 1-Gang Direktantrieb, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersitzbefestigung i-Size auf der Beifahrerseite, i-Size und Top Tether auf den äußeren Fondsitze, Klimaautomatik, Komfortmittelarmlehne

vorn, Kopfstützen (5), LED-Heckleuchten, LED-Scheinwerfer, Ladedose Combo 2 (EU), Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden, Lenkrad: Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug, On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC), Paket: Glanzpaket, Polster: Stoff Index, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Stahlräder 8,0 J x 19", Radio: MMI Radio, Servolenkung, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Sitze: Vordesitze manuell einstellbar, Speed-Limiter ohne GRA und ohne ACC, Spurverlassenswarnung, Standklimatisierung, Steckdose 12 Volt, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1M6	Anhängevorrichtung
NW1	e-tron Ladesystem kompakt
	Lackierung: Metallic
PXC	LED-Scheinwerfer: Matrix LED-Scheinwerfer
PYG	Navigation: MMI Navigation plus
PYL	Paket: Assistenzpaket plus
PYC	Paket: Klimatisierungspaket
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
80W	Rad: Ganzjahresreifen 19"
9VD	Radiozubehör: Audi sound system
8X8	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
4A3	Sitzheizung vorn
QL5	Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 letzte Wartung: am 12.02.2025 bei Kilometerstand 33.428

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 14, 15)	1.081	voll	-1.081	-908,40
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.081		-1.081	-908,40

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	Minderwert in EUR brutto	netto
vorne links	4 mm	AS	-142,00	-119,33
vorne rechts	4 mm	AS	-142,00	-119,33
Legende		A/ Ganzjahres /S Schaden /O Original	-284,00	-238,66

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Nicky Murowski

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert		
20.03.2025	Grothus	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
20.03.2025	Murowski	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift