



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank

Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)






Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz

Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 15 : Unterlagen




Bild 16 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, smart repair






Bild 17 : Stoßfänger vorne, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Stoßfänger vorne, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Stoßfänger vorne, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau