



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige
HU/AU 03/25 lauf Fahrzeugschein



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, smart repair



Bild 15 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, smart repair



Bild 16 : Tür vorne rechts, eingedellt, drücken



Bild 17 : Tür hinten links, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 18 : Tür vorne links, eingedellt, drücken




Bild 19 : Schaden vorne (Stoßfänger,Scheinwerfer)



Bild 20 : Schaden vorne (Stoßfänger,Scheinwerfer)




Bild 21 : Schaden vorne (Stoßfänger,Scheinwerfer)



Bild 22 : Achse 1, Reifen 2 Rechts 1



Bild 23 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrämmt, Gebrauchsspur




Bild 24 : Tür hinten rechts, mehrfach eingedellt, Gebrauchsspur