

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	EZ	KM-Stand
2	Audi A3	WAUZZZ8P7CA158222	30.08.2012	170351

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.06.2025	163165	km	20.11.2024	193165	km	20.11.2025

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
nein	Reparierter Unfallschaden, Wildschaden Tür VL 1200€
Nachlackierung festgestellt	
ja	Seitenwand HL

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	µm	Tür VR	106,00 µm	Tür HR	113,00 µm	Seitenteil HR	100,00 µm
Motorhaube	119,00 µm	Dach	115,00 µm	Heckklappe	104,00 µm		
Kotflügel VL	104,00 µm	Tür VL	109,00 µm	Tür HL	95,00 µm	Seitenteil HL	193,00 µm

Räder/ Reifen:

Sommer

Rad v.l.	5,2 mm	Rad h.l.	5,6 mm	Rad v.r.	5,3 mm	Rad h.r.	5,5 mm
Reifengröße:	205/55R16 91 V						

Zweiter Radsatz vorhanden: nein

Felgen:

ohne Befund

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:	verschlissen	hinten rechts:	verschlissen
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	Fleckig
Vorderachse		Seitenverkleidung	Verschmutz
Hinterachse		Fußraum	Verschmutz
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor	Ölverlust	Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel	S	R Kratzer
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne		
Motorhaube	S	Kratzer
Kotflügel VR		
Türe VR	G	<u>Steinschläge</u>
Türe HR	S	Kratzer Rostansatz
Seitenwand HR	S	Kratzer
Stoßfänger hinten	P	Kratzer
Heckklappe		
Seitenwand HL		
Türe HL	P	Kratzer
Türe VL		
Dach		

P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: DFA

Bewertung durchgeführt von: Jok

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____