



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : 2. Radsatz



Bild 13 : Kofferraumverkleidung hinten verformt



Bild 14 : Tür vorne links Einstieg, eingedellt, smart repair



Bild 15 : Tür vorne links, eingedellt, drücken




Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 18 : Radlaufblende hinten links Schrammspur



Bild 19 : Stoßfängermittelstück hinten Schrammspuren




Bild 20 : Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 21 : Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 22 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 23 : Stoßfängerspoiler vorn unten links Schrammspur




Bild 24 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, polieren



Bild 25 : Bereifung auf Achse 2. unterschiedliche Hersteller



Bild 26 : Bereifung auf Achse 2. unterschiedliche Hersteller