

DEKRA Automobil GmbH  
Bavenstedter Str. 50, 31135 Hildesheim

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Hildesheim  
Bavenstedter Str. 50  
31135 Hildesheim  
Telefon 05121 / 750953-0  
Fax 05121 / 750953-33  
E-Mail hildesheim.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Thorsten Meyer  
Tel. direkt 05121 750953-0  
Tel. mobil 01511 6262426

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****M XX9925****FIN****WBA71AC0X03N03298**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0210003894  
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
20.03.2025, elektronisch.  
20.03.2025, 10:30 Uhr, durch Herrn Thorsten Meyer bei DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Hannover, Hanomagstr. 12, 30449 Hannover  
20.03.2025  
Leasing-Nr. 344893  
Eigen-Nr. 308266

Bewertet auf  
Betrifft

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-2.555,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.147,05 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-2.089,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.755,46 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 96 µm bis 128 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.01.2021	Letzte Zulassung	11.01.2021
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	X1 sDrive18d Aut.	Aufbauart	Geländewagen / SUV
	Advantage		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA71AC0X03N03298	HSN / TSN	0005 / CKV
Schlüssel-Nr.	10136748	Km-Stand abgelesen	86592
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Getriebe	Automatik
	N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Mineralweiss (A96) / Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 17 93 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W /O	6 mm
rechts	205 / 60 R 17 93 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W /O	6 mm
2 links	205 / 60 R 17 93 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W /O	5 mm
rechts	205 / 60 R 17 93 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01 / 2027			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 55 R 17 97 W	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) *	S /O	3 mm
225 / 55 R 17 97 W	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) *	S /O	3 mm
225 / 55 R 17 97 W	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) *	S /O	5 mm
225 / 55 R 17 97 W	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) *	S /O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: Active Guard, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten sowie Multikollisionsbremse, Armauflage vorn, Armauflagen hinten, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel mit integrierter Zusatzblinkleuchte in LED-Technik, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts Control (DSC), inkl. Dynamic Tractions Control (DTC), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe mit Steptronic, Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Oxidsilber dunkel matt mit Akzentleiste schwarz hochglänzend, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch in Höhe und Länge, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, Media, Paket: Ablagenpaket, Park Distance Control (PDC), hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Performance Control, Personal Profile, Polster: Stoff Grid, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Remote Services, Räder: Leichtmetall (4 Stück) V-Speiche 560, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar, Speed Limit Info inkl. Überholverbotsanzeige, Steckdosen (12V), TeleServices, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre, Wärmeschutzglas grün, rundum, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

## Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
5AS	Driving Assistant
413	Gepäckraumtrennnetz Lackierung: Metallic
5A2	LED-Scheinwerfer
255	Lenkrad: Sport-Lederlenkrad
6UN	Navigation
9BD	Paket: Business Package
430	Paket: Innen- und Außenspiegel
508	Park Distance Control (PDC), vorn und hinten inkl. Parkassistent Polster: Stoff Sensatec
6AM	Real Time Traffic Information
2VC	Räderzubehör: Reifenreparatur-Set
481	Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital  
letzte Wartung: am 05.11.2024 bei Kilometerstand 78.596

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Stoßfängerspoiler vorn unten links Schrammspur, erneuern (Bild 23)	416	voll	-416	-349,58
2. Radlaufblende hinten links Schrammspur, erneuern (Bild 18)	167	voll	-167	-140,34
3. Kofferraumverkleidung hinten verformt, erneuern (Bild 13)	240	voll	-240	-201,68
4. Stoßfängermittelstück hinten Schrammspuren, erneuern (Bild 19)	358	voll	-358	-300,84
5. Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 20, 21)	187	anteilig	-103	-86,55
6. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 16, 17)	430	anteilig	-237	-199,16
7. Tür vorne links Einstieg, eingedellt, smart repair (Bild 14)	251	voll	-251	-210,92
8. Tür vorne links, eingedellt, drücken (Bild 15)	84	voll	-84	-70,59
9. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 22)	422	anteilig	-233	-195,80
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>2.555</b>		<b>-2.089</b>	<b>-1.755,46</b>

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, polieren (Bild 24)

**Hinweise**

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Thorsten Meyer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.**

<b>Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert</b>		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>DEKRA Sachverständiger</b>		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses</b>		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift