

## Voertuig gegevens

|                    |                    |                      |                           |                 |                |
|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| Chassisnr.         | LVXMAXBA0 LR900956 | Merk                 | Aiways                    | Onderhoudsdatum | -              |
| Kenteken           | K3-51-LD           | Model                | U5 63kWh 150kW Premium 5d | Km stand onderh | -              |
| Inschrijvingsdatum | 29-12-2020         | Bouwjaar             | 2020                      | Kleur           | Blauw Metallic |
| Km stand           | 99 253 km          | Cylinderinhoud       | -                         | Interieurkleur  | Zwart          |
| Brandstof          | Elektrisch         | Carrosseriesoort     | -                         | Apk datum       | -              |
| Aantal zitplaatsen | -                  | Transmissie          | Automaat                  | Uitstoot        | -              |
| Aantal portieren   | 5                  | Aantal versnellingen | -                         |                 |                |

## Inspectie gegevens

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspectiedatum                                                                      | 21-03-2025                                                                          | Terminal                                                                           | Dekra Ayvens                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |
|    |    |   |   |   |   |
|   |   |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |

## Accessoires

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Airconditioning (automatisch) | ✓ |
| Cruise control                | ✓ |
| Lederen bekleding             | ✓ |
| Open dak                      | ✓ |
| Panoramadak                   | ✓ |
| Lichtmetalen velgen           | ✓ |
| Automatische versnellingsbak  | ✓ |
| Stoelverwarming               | ✓ |
| Elektrisch bedienbare zetels  | ✓ |
| Metaallak                     | ✓ |
| Centrale vergrendeling        | ✓ |
| Electrische bedienbare ramen  | ✓ |
| Dakrails                      | ✓ |
| Parkeersensoren               | ✓ |
| Audiosysteem                  | ✓ |
| Led verlichting               | ✓ |

## Verwijderbare items

|                 |   |
|-----------------|---|
| Laadkabel       | ✗ |
| Thuislader      | ✗ |
| Kofferafdekking | ✓ |


## Documentenlijst

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Handleiding                   | ✓ |
| Onderhoudsboekje              | ✓ |
| Reservesleutel                | ✓ |
| Sleutel met afstandsbediening | ✓ |

## Banden

### Winterbanden

Pirelli 235/50/19 Winter 7.5 mm



Pirelli 235/50/19 Winter 7.0 mm



Pirelli 235/50/19 Winter 7.0 mm

Pirelli 235/50/19 Winter 7.0 mm

## Exterieur schade

3



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Onderdeel | Portier            |
| Positie   | Linksvoor          |
| Type      | Deuk               |
| Omvang    | Diameter (mm) > 20 |
| Bewerking | Smart Repair       |

4



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Onderdeel | Achterklep         |
| Positie   | -                  |
| Type      | Deuk met lakschade |
| Omvang    | Diameter (mm) > 20 |
| Bewerking | Herstellen         |

5



|           |           |
|-----------|-----------|
| Onderdeel | Bumper    |
| Positie   | Achter    |
| Type      | Gebroken  |
| Omvang    | -         |
| Bewerking | Vervangen |

6



|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Onderdeel | Portier sierlijst |
| Positie   | Rechtsachter      |
| Type      | Kras              |
| Omvang    | Lengte (cm) > 10  |
| Bewerking | Herstellen        |

## Overige schade

1



|           |            |
|-----------|------------|
| Onderdeel | Laadkabel  |
| Positie   | -          |
| Type      | Ontbrekend |
| Omvang    | -          |
| Bewerking | Vervangen  |

2



|           |            |
|-----------|------------|
| Onderdeel | Thuislader |
| Positie   | -          |
| Type      | Ontbrekend |
| Omvang    | -          |
| Bewerking | Ter info   |