

**WAUZZZFZ5RP054743**

## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                   |                                 |                      |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Halter</b>            |                   | <b>Besichtigungszustand</b>     | bedingt: ausreichend |
| <b>Kennzeichen</b>       |                   | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 13.081 km            |
| <b>Hersteller</b>        | Audi              | <b>Restlauf bis Service</b>     | 12 Monat(e)          |
| <b>Typ/Modell</b>        | Q4 45 e-tron      | <b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>   | 04/2027              |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | WAUZZZFZ5RP054743 | <b>Leistung / Hubraum</b>       | 89 kW                |
| <b>Erstzulassung</b>     | 04.04.2024        | <b>Polster/Farbe</b>            | /                    |
| <b>Letzte Wartung</b>    |                   | <b>Lackierung</b>               |                      |
| <b>Kraftstoffart</b>     | Elektro           | <b>Getriebe</b>                 | Automatik            |

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung   |
|-----|---------------|--|
| 1   | 2.Radsatz     | 2 Reifen (Sommer / ohne Notlaufeigenschaft) - erneuern         |
| 2   | Rad/Reifen    | Reifen vorn (Winter / ohne Notlaufeigenschaft) - erneuern      |
| 3   | Motorhaube    | Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung                            |
|-----|---------------|---|
| 1   | Karosserie    | Karosserie - Steinschlag - kein Abzug   |
| 2   | Karosserie    | Karosserie - Kratzer - kein Abzug       |
| 3   | Verglasung    | Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug |
| 4   | Interieur     | Innenraum - Abrieb - kein Abzug         |

### Fehlteile

| Fehlteil |
|----------|
|          |

### Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort                |
|-----|--------------------|
|     | Keine feststellbar |

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße     | Hersteller | Reifentyp                  | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|-----------------|------------|----------------------------|-------------|----------|------|
| 1     | 235/55 R19 101H | Pirelli    | Winterreifen               | 7mm - 7mm   | i.O.     |      |
| 2     | 255/50 R19 103T | Pirelli    | Winterreifen (mit Notlauf) | 6mm - 6mm   | i.O.     |      |

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
SAP SE  
Dietmar-Hopp-Allee 16  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 19.03.2025  
**Protokollnummer: 38918057**  
Anlieferungsdatum: 19.03.2025



Auto Plus

## Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße     | Hersteller  | Reifentyp                  | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|-----------------|-------------|----------------------------|-------------|----------|------|
| 1     | 235/55 R19 101T | Hankook     | Sommerreifen               | 5mm - 5mm   | i.O.     |      |
| 2     | 255/50 R19 103T | Bridgestone | Sommerreifen (mit Notlauf) | 5mm - 5mm   | i.O.     |      |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
SAP SE  
Dietmar-Hopp-Allee 16  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 19.03.2025  
**Protokollnummer: 38918057**  
Anlieferungsdatum: 19.03.2025



Auto Plus

---

## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                   |                                 |                      |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Hersteller</b>        | Audi              | <b>Besichtigungszustand</b>     | bedingt: ausreichend |
| <b>Typ/Modell</b>        | Q4 45 e-tron      | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 13.081 km            |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | WAUZZZFZ5RP054743 | <b>Erstzulassung</b>            | 04.04.2024           |

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges lediglich bedingt ausreichend. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



**Abbildung 19:** Sonstiges



**Abbildung 20:** Sonstiges



**Abbildung 21:** Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
SAP SE  
Dietmar-Hopp-Allee 16  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 19.03.2025  
**Protokollnummer: 38918057**  
Anlieferungsdatum: 19.03.2025



Auto Plus

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #3:** Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschad...  
- instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #3:** Motorhaube: Motorhaube - Delle /  
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



## Checkliste

| Vorhanden                | Name                            |
|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ABE                             |
| <input type="checkbox"/> | Abschleppöse                    |
| <input type="checkbox"/> | Anhängekupplung abnehmbar       |
| <input type="checkbox"/> | Antenne                         |
| <input type="checkbox"/> | Bordbuchmappe                   |
| <input type="checkbox"/> | Bordwerkzeug                    |
| <input type="checkbox"/> | Consumer Kabelkit               |
| <input type="checkbox"/> | Fernbedienung Standheizung      |
| <input type="checkbox"/> | Ladekabel                       |
| <input type="checkbox"/> | Laderaumabdeckung / Rollo       |
| <input type="checkbox"/> | Leichtmetallfelgensatz komplett |
| <input type="checkbox"/> | Navigations Datenträger         |
| <input type="checkbox"/> | Schlüssel Anhängerkupplung      |
| <input type="checkbox"/> | Serviceheft                     |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Füllmittel              |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit komplett                |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Kompressor              |
| <input type="checkbox"/> | Windschott                      |