

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KMHC751HF JU029645	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	XH-81-3K	Model	Ioniq EV ActieAuto Comfort	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	27-12-2018	Bouwjaar	2018	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	192 104 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	24-03-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓


Banden

Pirelli 205/55/16 All seasons 4.0 mm			Pirelli 205/55/16 All seasons 3.5 mm	
Pirelli 205/55/16 All seasons 6.5 mm			Pirelli 205/55/16 All seasons 6.5 mm	

Exterieur schade

2		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Bumper Achter Kras Lengte (cm) > 10 Herstellen	3		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Scherf Rechtsachter Deuk Diameter (mm) > 20 Smart Repair
4		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Dorpelbekleding Rechterzijde Kras Lengte (cm) > 10 Herstellen	5		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Instaplaat Rechtsachter Deuk met lakschade - Ter info
6		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Rechtsvoor Deuk met lakschade Diameter (mm) > 20 Herstellen	7		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Raamsnor Rechtsvoor Deuk - Vervangen
8		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier boven Rechtsvoor Deuk met lakschade Diameter (mm) > 20 Herstellen	9		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Alu velg 16" Rechtsvoor Kras - Forfait herstelling
10		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Voorruit - Steenslag - Ter info				

Interieur schade

1		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Hemelbekleding - Vuil - Reinigen
---	---	---	--