

WBA5P51080FK85201

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	108 634 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	28 000 km
Type/Modèle	330e	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	02/2026
Numéro de châssis	WBA5P51080FK85201	Puissance / Cylindrée	135 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	1 févr. 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	01/2025, 102 973 km	Peinture	
Type de carburant	Hybr.B/E ext.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Vitrage	Pare-brise (Rissbildung) - Dommage causé par des cailloux - Remplacer
2	Porte ArD	Porte - Eraflé - Peinture
3	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre
4	Porte AvD	Porte - Eraflé - Peinture

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R18 95V	Pirelli	Pneus hiver	8mm - 8mm	OK	
2	225/45 R18 95V	Pirelli	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 21 mars 2025

Numéro de protocole: 38968990

Date de livraison: 21 mars 2025



Auto Plus

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R18 95Y	Bridgestone	Pneus été	4mm - 4mm	OK	
2	255/40 R18 99Y	Bridgestone	Pneus été	4mm - 4mm	OK	

Remplacement

Type	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Date de fin de validité
Tirefit					07/2026

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 21 mars 2025

Numéro de protocole: 38968990

Date de livraison: 21 mars 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	330e	Kilométrage (Lu)	108 634 km
Numéro de châssis	WBA5P51080FK85201	Première immatriculation	1 févr. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers

69190 Walldorf



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers




Illustration 18: Divers




Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers



Illustration 24: Divers

Photos de dommage



Domage #1: Vitrage: Pare-brise (Rissbildung) - Dommage causé par des cailloux - Remplacer



Domage #1: Vitrage: Pare-brise (Rissbildung) - Dommage causé par des cailloux - Remplacer



Domage #2: Porte ArD: Porte - Erafilé - Peinture



Domage #2: Porte ArD: Porte - Erafilé - Peinture



Domage #3: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #3: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 21 mars 2025

Numéro de protocole: 38968990

Date de livraison: 21 mars 2025



Auto Plus



Domage #4: Porte AvD: Porte - Erafilé - Peinture



Domage #4: Porte AvD: Porte - Erafilé - Peinture