

## Voertuig gegevens

|                    |                    |                       |                        |                 |           |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------|
| Chassisnr.         | WBA71DY00 0FK10440 | Merk                  | BMW                    | Onderhoudsdatum | -         |
| Kenteken           | J5-68-HB           | Model                 | 3 Serie Sedan 318iA 4d | Km stand onderh | -         |
| Inschrijvingsdatum | 05-08-2020         | Bouwjaar              | 2020                   | Kleur           | Zwart Lak |
| Km stand           | 183 110 km         | Cylinderinhoud        | 1998                   | Interieurkleur  | Bruin     |
| Brandstof          | Benzine            | Carrosseriesoort      | Sedan                  | Apk datum       | -         |
| Aantal zitplaatsen | -                  | Transmissie           | Automaat               | Uitstoot        | -         |
| Aantal portieren   | 4                  | Aantal versnellingen- |                        |                 |           |

## Inspectie gegevens

| Inspectiedatum                                                                      | 07-03-2025                                                                          | Terminal                                                                            | Ayvens Veghel                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |  |  |
|    |    |    |    |  |  |
|  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |

## Accessoires

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Airconditioning (automatisch) | ✓ |
| Cruise control                | ✓ |
| Lederen bekleding             | ✓ |
| Navigatiesysteem              | ✓ |
| Open dak                      | ✓ |
| Lichtmetalen velgen           | ✓ |
| Automatische versnellingsbak  | ✓ |
| Stoelverwarming               | ✓ |
| Elektrisch bedienbare zetels  | ✓ |
| Centrale vergrendeling        | ✓ |
| Electrische bedienbare ramen  | ✓ |
| Parkeersensoren               | ✓ |
| Audiosysteem                  | ✓ |
| Led verlichting               | ✓ |

## Verwijderbare items

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2694.

## Documentenlijst

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Handleiding                   | ✓ |
| Reservesleutel                | ✓ |
| Sleutel met afstandsbediening | ✓ |

## Banden

## Winterbanden

Pirelli 225/50/17 Winter 7.0 mm

Pirelli 225/50/17 Winter 5.5 mm

Pirelli 225/50/17 Winter 7.0 mm

## Exterieur schade

1



Onderdeel

Portier

Positie

Linksvoor

Type

Deuk

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Smart Repair

2



Onderdeel

Scherm

Positie

Linksachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

3



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Gebroken

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

4



Onderdeel

Achterklep

Positie

-

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

5



Onderdeel

Scherm

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

6



Onderdeel

Voorruit

Positie

Voor

Type

Steenslag

Omvang

-

Bewerking

Ter info