

WAUZZZGY6RA002451

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	43.653 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	15.800 km
Typ/Modell	A3 Sportback	HU (Bericht lag nicht vor)	09/2026
Fahrgestellnummer	WAUZZZGY6RA002451	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.498 ccm
Erstzulassung	08.09.2023	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Letzte Wartung	09/2024, 29.352 km	Lackierung	Silber
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Ladekabel (Radiozubehör: Ladekabel USB Type-C, für Lightning-Geräte)
Ausrüstung - Ladekabel (Radiozubehör: Ladekabel USB Type-C, für Type-C-Geräte)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91T	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	205/55 R16 91T	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91V	Nexen	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	205/55 R16 91V	Nexen	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 19.03.2025
Protokollnummer: 39059298



Auto Plus

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn
Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupf-Regelung ASR
Audi connect Notruf & Service m.connect Remote & Control
Audi pre sense front
Ausweichassistent und Abbiegeassistent
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
Bremsleuchte, dritte
Dachhimmel in Stoff Stahlgrau
Dachkantenspoiler
Dekoreinlagen Seideneffektlack platingrau
Dekorleisten in Glasoptik schwarz
Digitales Kombiinstrument - volldigitales Kombiinstrument in 10,25 Zoll
Elektrische Luftzusatzheizung
Elektromechanische Parkbremse
Elektronische Differentialsperre (EDS)
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
Fahrwerk: Serienfahrwerk
Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Funkschlüssel (ohne Safe-Lock)
Fußmatten vorn und hinten
Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar
Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Getriebe: S tronic 7-Gang
Heckscheibe beheizbar
Heckscheibenwischer
Innenbeleuchtung
Kindersicherung elektrisch betätigt
Kindersitzbefestigung i-Size und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Klimaanlage manuell
Kopfstützen (3) hinten
Kopfstützen vorne
Lackierung: Uni
Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion und Schaltwippen
Licht- und Regensensor
Mild-Hybrid
Nichtraucherausführung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 19.03.2025
Protokollnummer: 39059298



Auto Plus

Bezeichnung
Ottopartikelfilter
Rad: Leichtmetallräder - 16 Zoll - 5-Doppelarm
Radio: MMI Radio plus
Reifendruck-Kontrollanzeige
Reifenreparaturset
Scheinwerfer
Servolenkung, elektromechanisch
Sicherheitsgurte 3-Punkt Automatik
Sitzbezüge in Stoff
Sitze: Normalsitze vorn
Sitze: Rücksitzlehne umklappbar
Spurverlassenswarnung
Start-Stop-System
Steckdose 12 Volt im Fond
Steckdose 12V
Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün getönt
Wegfahrsperrung elektronisch
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent
Aluminiumoptik im Interieur
Audi virtual cockpit
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend
Fernlichtassistent
Halteassistent
Innenspiegel, automatisch abblendbar, rahmenlos
Lackierung: Metallic
LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck
Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Schaltwippen
Mittelarmlehne vorn
Paket Glanz
Paket Infotainment
Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Radiozubehör: Audi Soundsystem
Radiozubehör: Ladekabel USB Type-C, für Lightning-Geräte
Radiozubehör: Ladekabel USB Type-C, für Type-C-Geräte
Sitzbezüge in Stoff Routine
Sitze: Sportsitze vorne
Sitzheizung vorn
Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
Telefon: Audi Phone Box
Telefon: LTE-Unterstützung für Audi phone box
Telefon: Smartphone-Interface in Verb. mit MMI Navigation plus mit MMI touch
Verglasung: Frontscheibe in Akustikverglasung

Bemerkungen

Der montierte Winterradsatz ist kein Bestandteil der angegebenen Fahrzeugausstattung.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 19.03.2025
Protokollnummer: 39059298



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	A3 Sportback	Laufleistung (abgelesen)	43.653 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZGY6RA002451	Erstzulassung	08.09.2023

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: FIN



Abbildung 18: Zubehör



Abbildung 19: Zubehör



Abbildung 20: Zubehör



Abbildung 21: Zubehör



Abbildung 22: Zubehör



Abbildung 23: Dokumente




Abbildung 24: Dokumente




Abbildung 25: Dokumente



Abbildung 26: Montierte Bereifung



Abbildung 27: Montierte Bereifung



Abbildung 28: Montierte Bereifung



Abbildung 29: Montierte Bereifung



Abbildung 30: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH &
Co.KG
Münchener Str 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 19.03.2025
Protokollnummer: **39059298**



Auto Plus



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - Smart Repair



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott