



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 8 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 9 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 11 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Felge vorne rechts, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 13 : Felge vorne rechts, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 14 : Felge hinten rechts, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 15 : Felge hinten rechts, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Glanzgedrehte Felge hinten links Sommerrad verschrammt



Bild 17 : Glanzgedrehte Felge hinten links Sommerrad verschrammt



Bild 18 : Glanzgedrehte Felge hinten links Sommerrad verschrammt



Bild 19 : Verkleidung Tür hinten Griff links, verschrämmt, Gebrauchsspur