


Voertuig gegevens

Chassisnr.	KMHC751HF KU037514	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	XH-46-1P	Model	Ioniq EV Comfort 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	02-04-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Blauw Metallic
Km stand	158 214 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	06-03-2025	Terminal	Dekra Ayvens
----------------	------------	----------	--------------



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items


Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Pirelli 205/55/16 Winter 2.0 mm		Pirelli 205/55/16 Winter 1.0 mm	
Goodyear 205/55/16 Winter 5.0 mm		Goodyear 205/55/16 Winter 4.0 mm	

Exterieur schade

3



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Ter info

7



Onderdeel

Spoiler

Positie

Achter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

11



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade


Omvang

-

Bewerking

Ter info

14



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

17



Onderdeel

Dak

Positie

-

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

6



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

8



Onderdeel

Achterklep bovenzijde

Positie

-

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

13



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Ter info

15



Onderdeel

Spoiler

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

18



Onderdeel

Motorkap

Positie

-

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

Interieur schade

1



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Linksvoor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

●

●

2



Onderdeel	Deurbekleding
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

●

●

4



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Linksachter
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

●

●

5



Onderdeel	Deurbekleding
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

●

●

9



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	-
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

10



Onderdeel	Deurbekleding
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

12



Onderdeel	Deurbekleding
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

Overige schade

16



Onderdeel	Schadevaststelling
Positie	Voor
Type	Steen­slag
Omvang	-
Bewerking	Ter info