


Voertuig gegevens

Chassisnr.	WBA5W7107 0FL44057	Merk	BMW	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	L0-12-RJ	Model	3 Serie Sedan 316dA 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	21-07-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Wit Lak
Km stand	177 442 km	Cylinderinhoud	1995	Interieurkleur	Beige
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	Sedan	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen-			

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	21-03-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

100

Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Michelin 225/45/18 Winter 7.0 mm

Michelin 225/45/18 Winter 6.5 mm

Michelin 225/45/18 Winter 7.0 mm

Michelin 225/45/18 Winter 6.5 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Scherf

Linksvoor

Slechte herstelling

-

Herstellen

2



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier

Linksvoor

Deuk

Aantal > 2

Smart Repair

3



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier

Linksachter

Deuk

Aantal > 2

Smart Repair

5



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Alu velg 18"

Linksachter

Kras

-

Forfait herstelling

6



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Alu velg 18"

Rechtsachter

Kras

-

Forfait herstelling

7



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Portier

Rechtsachter

Deuk

Aantal > 2

Smart Repair

8



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Alu velg 18"

Rechtsvoor

Kras

-

Forfait herstelling

9



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Bumper

Voor

Kras

-

Ter info

10



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Voorruit

-

Steenlag

-

Ter info

11



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Dak

-

Roest

Diameter (mm) > 4

Forfait herstelling

12



Onderdeel

Positie

Type

Omvang

Bewerking

Instaplaat

Linksachter

Deuk met lakschade

-

Ter info

Interieur schade

4



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	-
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen