

**WBA31AH030CM67719**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	40.919 km
<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Restlauf bis Service</b>	16.000 km
<b>Typ/Modell</b>	530d xDrive	<b>HU (Bericht lag nicht vor)</b>	02/2026
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA31AH030CM67719	<b>Leistung / Hubraum</b>	210 kW / 2.993 ccm
<b>Erstzulassung</b>	03.02.2023	<b>Polster/Farbe</b>	Leder / Schwarz
<b>Letzte Wartung</b>	07/2024, 27.921 km	<b>Lackierung</b>	Grau
<b>Kraftstoffart</b>	Hybr.Diesel/E	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (Zubehör) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Karosserie	Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Schweller rechts	Verkleidung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil
----------

### Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 26.02.2023
2	Seite links, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 25.09.2024

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
R+H Autologistik GmbH &  
Co.KG  
Münchener Str 1  
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 19.03.2025  
**Protokollnummer: 39050550**



Auto Plus

---

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R19 98Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	275/35 R19 100Y	Pirelli	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Ausstattung

### Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagemöglichkeiten
Active Guard
Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar
Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe
Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer
Alarmanlage
Allradantrieb xDrive
Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten
Armauflagen vorne und hinten
Aufmerksamkeitsassistent
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar
Außentemperaturanzeige
BMW ID
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
Connected Drive Services
Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser
Durchladesystem
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC)
Einstiegsleisten in Aluminium Feinschliff mit BMW Schriftzug vorn und hinten
Fahrerlebnisschalter
Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Frontscheibenwaschdüsen beheizt
Fußmatten in Velours
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe
Heckleuchten in LED-Technik
Heckscheibenheizung
Innenlichtautomatik mit Soft-On-/Soft-Off-Regelung
Innenspiegel, automatisch abblendend
Intelligenter Notruf
Interieurleisten Oxidsilber dunkel matt mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
Kilometertacho
Kindersicherung in den hinteren Türen
Klapptaschen an den Vordersitz-Lehnenrückwänden
Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung und erweiterten Umfängen
Kopfstützen (5), vorn und hinten
Lackierung: Uni-Lackierungen

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
R+H Autologistik GmbH &  
Co.KG  
Münchener Str 1  
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 19.03.2025  
**Protokollnummer: 39050550**



Auto Plus

Bezeichnung
LED-Scheinwerfer
Lenkrad: Sport-Lederlenkrad mit Multifunktion
Leuchtweitenregulierung
Mittelarmlehne im Fond
Navigationssystem: BMW Live Cockpit Professional
Paket: Connected Package Professional
Park Distance Control (PDC), vorn und hinten
Parkbremse, elektromechanisch
Polsterung: Sensatec perforiert
Radiozubehör: DAB-Tuner
Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung
Räder: Leichtmetall V-Speiche 618
Räderzubehör: Radschraubensicherung
Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle
Scheibenwaschdüsen beheizt
Schlüsselloser Motorstart
Servotronic
Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)
Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX
Sitze: Seriensitz für Fahrer und Beifahrer
Speed Limiter
Start-/Stop-Knopf
Steckdose (12 V)
Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
Telefon: WLAN Hotspot
TeleServices
Verzurrösen im Gepäckraum
Vorbereitung Fahrerassistenz I
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Wegfahrsperrung elektronisch
Wärme-/Sonnenschutzverglasung
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
R+H Autologistik GmbH &  
Co.KG  
Münchener Str 1  
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 19.03.2025  
**Protokollnummer: 39050550**



Auto Plus

### Sonderausstattung

Bezeichnung
Fahrwerk: Sportfahrwerk M
Galvanikapplikation für Bedienelemente
Garagentoröffner, integriert
Getriebe: Steptronic Sport Getriebe mit Schaltwippen am Lenkrad
Interieurleisten: Edelholzausführung Esche Stamm offenporig mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
M Dachhimmel anthrazit
M Hochglanz Shadow Line
M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen
M Sportbremse
Modellschriftzug - Entfall
Paket: Business in Verbindung mit M Sportpaket
Paket: M Sportpaket
Parking Assistant, kamera- und ultraschallbasiertes Parkassistenzsystem
Polsterung: Sensatec perforiert in V. mit M-Sportpaket
Räder: M Leichtmetall Y-Speiche 845 M Bicolor Jetblack mit Mischbereifung
Sitze: Lordosenstütze für Fahrersitz
Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
Telefon: Telefonie mit Wireless Charging
Verglasung: Sonnenschutzverglasung

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
R+H Autologistik GmbH &  
Co.KG  
Münchener Str 1  
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 19.03.2025  
**Protokollnummer: 39050550**



Auto Plus

---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	530d xDrive	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	40.919 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA31AH030CM67719	<b>Erstzulassung</b>	03.02.2023

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: FIN



Abbildung 16: Zubehör



Abbildung 17: Zubehör



Abbildung 18: Zubehör



Abbildung 19: Zubehör



Abbildung 20: Zubehör




Abbildung 21: Dokumente



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Montierte Bereifung



Abbildung 24: Montierte Bereifung



**Abbildung 25:** Montierte Bereifung



**Abbildung 26:** Sonstiges



**Abbildung 27:** Sonstiges



**Abbildung 28:** Sonstiges

## Beschädigungsfotos




**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Karosserie: Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #3:** Karosserie: Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #4:** Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #4:** Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott