

**WBA15BZ070N210566**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	43.966 km
<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Restlauf bis Service</b>	5.000 km
<b>Typ/Modell</b>	X3 xDrive20d	<b>HU (Bericht lag nicht vor)</b>	05/2026
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA15BZ070N210566	<b>Leistung / Hubraum</b>	140 kW / 1.995 ccm
<b>Erstzulassung</b>	02.05.2023	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>	07/2024, 23.936 km	<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Hybr.Diesel/E	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Zubehör) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Kotflügel links	Kotflügel links - Abrieb - auslegen / polieren
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten (VL - Befestigungsklett fehlt) - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
5	Schweller rechts	Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Karosserie	Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern
8	Außenspiegel links	Spiegelgehäuse - gebrochen / gerissen - erneuern
9	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verformt - erneuern

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
R+H Autologistik GmbH &  
Co.KG  
Münchener Str 1  
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 21.03.2025  
**Protokollnummer: 39034228**



Auto Plus

## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/60 R18 104H	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	225/60 R18 104H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/50 R19 105W	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	245/50 R19 105W	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



## Ausstattung

### Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagemöglichkeiten
Active Guard
Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung
Airbag: Knieairbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe
Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer
Allradantrieb xDrive
Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten
Armauflagen vorne und hinten
Aufmerksamkeitsassistent
Automatische Heckklappenbetätigung
Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar
Bordcomputer
Brake Energy Regeneration
Bremsleuchte, dritte
Connected Drive Services
Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser
Durchladesystem
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC)
Fahrerlebnisschalter
Fensterheber, elektrisch vorn und hinten
Frontscheibenwaschdüsen beheizt
Fußmatten in Velours
Gepäckraumtrennnetz
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe Steptronic
Getränkehalter
Heckleuchten in LED-Technik
Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer
Innenbeleuchtung
Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe
Interieurleisten Schwarz hochglänzend mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
Kindersicherung in den hinteren Türen
Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen
Kopfstützen (5), vorn und hinten
Kraftstofftank, größer

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
R+H Autologistik GmbH &  
Co.KG  
Münchener Str 1  
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 21.03.2025  
**Protokollnummer: 39034228**



Auto Plus

Bezeichnung
Lackierung: Uni-Lackierung
LED-Scheinwerfer
Lenkrad: Sport-Lederlenkrad
Lenksäulenverstellung
Mittelarmlehne im Fond
Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus
Paket: Connected Package Professional
Paket: Innen- und Außenspiegelpaket
Paket: Nichtraucher
Parkbremse, elektromechanisch
Parking Assistant
Passiver Fußgängerschutz
Polsterung: Sensatec perforiert
Radiozubehör: DAB-Tuner
Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo
Radiozubehör: USB-Anschluss
Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung
Rekuperationssystem
Räder: 18" Leichtmetallräder V-Speiche 618
Räderzubehör: Radschraubensicherung
Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle
Scheibenwaschdüsen beheizt
Servotronic
Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)
Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX
Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar
Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
Speed Limiter
Start-/Stop-Knopf
Steckdose (12 V)
Stoßfänger-System mit auswechselbaren Verformungselementen
Telefon: WLAN Hotspot
Verzurrösen im Gepäckraum
Vorbereitung Fahrerassistenz I
Warndreieck und Verbandkasten
Wegfahrsperrung Elektronisch
Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt
Zentralverriegelung

### Sonderausstattung

Bezeichnung
Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion
Driving Assistant
Entfall Zusatz-Schriftzug außen
Fahrwerk: Sportfahrwerk M
Fernlichtassistent
Galvanikapplikation für Bedienelemente
Interieurleisten: M Interieurleisten Aluminium Rhombic dunkel mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
Komfortzugang mit BMW Digital Key
M Dachreling Hochglanz Shadow Line
M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen
Modellschriftzug - Entfall
Navigationsystem: BMW Live Cockpit Professional
Paket: M Sportpaket
Räder: 19" M Leichtmetallräder Y-Speiche 887 M Bicolor
Sitze: Lehnenbreitenverstellung für Fahrer
Verglasung: Sonnenschutzverglasung

### Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
R+H Autologistik GmbH &  
Co.KG  
Münchener Str 1  
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 21.03.2025  
**Protokollnummer: 39034228**



Auto Plus

---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	X3 xDrive20d	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	43.966 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA15BZ070N210566	<b>Erstzulassung</b>	02.05.2023

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #2:** Kotflügel links: Kotflügel links - Abrieb - auslegen / polieren



**Beschädigung #2:** Kotflügel links: Kotflügel links - Abrieb - auslegen / polieren



**Beschädigung #3:** Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten (VL - Befestigungsklett fehlt) - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #3:** Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten (VL - Befestigungsklett fehlt) - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #5:** Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt /  
verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt /  
verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #7:** Karosserie: Unterbodenverkleidung -  
gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #7:** Karosserie: Unterbodenverkleidung -  
gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #8:** Außenspiegel links: Spiegelgehäuse -  
gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #8:** Außenspiegel links: Spiegelgehäuse -  
gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern




**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott