

Voertuig gegevens

Chassisnr.	KMHC751HF KU037316	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	ZS-05-5K	Model	Ioniq EV Comfort 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	30-07-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	150 008 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	07-03-2025	Terminal	Dekra Ayvens
----------------	------------	----------	--------------



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓


Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Pirelli 205/55/16 Zomer 4.0 mm		Pirelli 205/55/16 Zomer 4.0 mm	
Michelin 205/55/16 Zomer 4.0 mm		Michelin 205/55/16 Zomer 4.0 mm	

Exterieur schade

1		OnderdeelKap portiergreep buiten PositieLinksvoor TypeOntbrekend Omvang- BewerkingVervangen	3		OnderdeelPortier PositieLinksachter TypeDeuk OmvangDiameter (mm) > 20 BewerkingSmart Repair
5		OnderdeelScherm PositieRechtsachter TypeSlechte herstelling Omvang- BewerkingHerstellen	7		OnderdeelBumper PositieVoor TypeKras OmvangLengte (cm) > 10 BewerkingHerstellen
8		OnderdeelSpoiler PositieVoor TypeKras OmvangLengte (cm) > 10 BewerkingHerstellen	9		OnderdeelDak Positie- TypeDeuk OmvangDiameter (mm) > 20 BewerkingSmart Repair

Interieur schade

2		OnderdeelReiniging interieur PositieCentraal TypeVuil Omvang- BewerkingReinigen	4		OnderdeelAchterklep- /kofferbakbekleding Positie- TypeKras Omvang- BewerkingSmart Repair
6		OnderdeelDeurbekleding PositieRechtsvoor TypeKras Omvang- BewerkingSmart Repair			