

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0JXXGAH JJA39447	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	XG-78-4P	Model	FIESTA 1.0 EcoBoost 74kW ActieAuto 5d ST-Line APL	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	09-01-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	191 391 km	Cylinderinhoud	999	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	27-03-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Hoedenplank	✗
-------------	---

Documentenlijst

Reservesleutel	✗
Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Pirelli 205/45/17 Zomer 4.5 mm		Pirelli 205/45/17 Zomer 4.5 mm	
Pirelli 205/45/17 Zomer 4.0 mm		Pirelli 205/45/17 Zomer 4.5 mm	

Exterieur schade

3



Onderdeel

Afdekplaat

Positie

Rechtsachter

Type

Ontbrekend

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

4



Onderdeel

Scherf

Positie

Linksachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

5



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Gebroken

Omvang

-

Bewerking

Vervangen

6



Onderdeel

Spoiler

Positie

Achter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

7



Onderdeel

Alu velg 17"

Positie

Rechtsachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

8



Onderdeel

Instaplaat

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

-

Bewerking

Ter info

9



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

10



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk


Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

11



Onderdeel

Alu velg 17"

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

12



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

13



Onderdeel

Sierstrip van mistlamp

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

Interieur schade

1



Onderdeel	Hoedenplank
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

2



Onderdeel	Reservesleutel
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen