

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WAUZZZF56 KA021465	Merk	AUDI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	XG-54-7S	Model	A5 Sportback 2.0 TFSI 140kW MHEV S tronic sport 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	08-01-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Zwart Lak
Km stand	213 947 km	Cylinderinhoud	1984	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	20-03-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Bridgestone 245/40/18 Zomer 2.0 mm



Bridgestone 245/40/18 Zomer 2.0 mm



Bridgestone 245/40/18 Zomer 5.0 mm



Bridgestone 245/40/18 Zomer 5.0 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel

Alu velg 18'

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

2



Onderdeel

Alu velg 18'

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

3



Onderdeel

Alu velg 18'

Positie

Rechtsachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

4



Onderdeel

Alu velg 18'

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

5



Onderdeel

Scherf

Positie

Linksachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

7



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

8



Onderdeel

Scherf

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Aantal > 2

Bewerking

Herstellen

9



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

10



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

11



Onderdeel

Spoiler

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

12



Onderdeel

Voorruit

Positie

-

Type

Steenslag

Omvang

-

Bewerking

Ter info

13



Onderdeel

Dak

Positie

-

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

Interieur schade

6



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	-
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen