

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0PXXGCH PLC85786	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H2-41-XL	Model	FOCUS 1.0 EcoBoost 125pk Vignale Wagon 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	19-06-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Blauw Metallic
Km stand	200 378 km	Cylinderinhoud	999	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	20-03-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Trekhaak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrais	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	
Kofferafdekking	

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Continental 215/50/17 Winter 8.0 mm

Continental 215/50/17 Winter 8.0 mm

Bridgestone 215/50/17 Winter 5.0 mm

Bridgestone 215/50/17 Winter 5.0 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

2



Onderdeel	Scherp
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

3



Onderdeel	Bumper
Positie	Achter
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

4



Onderdeel	Spoiler
Positie	Achter
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

5



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Aantal > 2
Bewerking	Smart Repair

6



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk
Omvang	Aantal > 2
Bewerking	Smart Repair

7



Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

8



Onderdeel	Voorruit
Positie	-
Type	Steenslag
Omvang	-
Bewerking	Ter info

9



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair