

### Voertuig gegevens

Chassisnr.	NLHB351AA LZ640690	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H0-05-SF	Model	i20 1.0 T-GDI 100 ActieAuto 5d Comfort APL	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	11-05-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Rood Lak
Km stand	72 645 km	Cylinderinhoud	998	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

### Inspectie gegevens

Inspectiedatum 19-03-2025 Terminal Dekra Ayvens

### Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

### Verwijderbare items

Hoedenplank	✓
-------------	---

### Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

### Banden

Continental 185/65/15 Zomer 6.0 mm


Continental 185/65/15 Zomer 6.0 mm

Continental 185/65/15 Zomer 4.5 mm

Continental 185/65/15 Zomer 3.5 mm

### Exterieur schade

4		Onderdeel	Portier	5		Onderdeel	Bumper
		Positie	Linksvoor			Positie	Achter
6		Type	Deuk	7		Type	Kras
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	-
		Bewerking	Smart Repair			Bewerking	Herstellen
		Onderdeel	Scherf			Onderdeel	Dorpel
7		Positie	Rechtsachter	7		Positie	Rechts
		Type	Deuk met lakschade			Type	Deuk met lakschade
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Herstellen			Bewerking	Herstellen

8		Onderdeel	Portier	9		Onderdeel	Bumper
		Positie	Rechtsachter			Positie	Voor
		Type	Deuk			Type	Kras
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	Lengte (cm) > 10
		Bewerking	Smart Repair			Bewerking	Herstellen

### Interieur schade

1		Onderdeel	Kofferbakbekleding	2		Onderdeel	Stoelzitting stof
		Positie	-			Positie	Voor
		Type	Vuil			Type	Vuil
		Omvang	-			Omvang	-
		Bewerking	Reinigen			Bewerking	Reinigen

3		Onderdeel	Stoelzitting stof
		Positie	Achter
		Type	Vuil
		Omvang	-
		Bewerking	Reinigen