

Voertuig gegevens

Chassisnr.	VF7VBBHSH HZ087966	Merk	Citroën	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	V4-57-NF	Model	Jumpy M BlueHDi 95 S;S ETG Comfort 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	11-04-2018	Bouwjaar	2018	Kleur	Wit Lak
Km stand	147 509 km	Cylinderinhoud	1560	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	27-03-2025	Terminal	Ayvens Veghel		

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	✓
-------------	---

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Sleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓



Banden

Winterbanden


Goodyear 215/55/16 Winter 7.5 mm		Goodyear 215/55/16 Winter 6.0 mm	
Goodyear 215/55/16 Winter 6.5 mm		Goodyear 215/55/16 Winter 6.0 mm	

Exterieur schade

2	Onderdeel	Portier	3	Onderdeel	Voorruit
	Positie	Rechts		Positie	-
	Type	Deuk		Type	Gebroken
	Omvang	Diameter (mm) > 20		Omvang	-
	Bewerking	Smart Repair		Bewerking	Vervangen

4		<table border="0"> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Ander carrosserieonderdeel</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Chemische afzetting</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Ter info buitenzijde voertuig</td> </tr> </table>	Onderdeel	Ander carrosserieonderdeel	Positie	-	Type	Chemische afzetting	Omvang	-	Bewerking	Ter info buitenzijde voertuig	5		<table border="0"> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Bumper ongespoten</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Voor</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Lengte (cm) > 10</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </table>	Onderdeel	Bumper ongespoten	Positie	Voor	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Ander carrosserieonderdeel																								
Positie	-																								
Type	Chemische afzetting																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info buitenzijde voertuig																								
Onderdeel	Bumper ongespoten																								
Positie	Voor																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								

Interieur schade

1		<table border="0"> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Reiniging interieur</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Voor</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Vuil</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Reinigen</td> </tr> </table>	Onderdeel	Reiniging interieur	Positie	Voor	Type	Vuil	Omvang	-	Bewerking	Reinigen
Onderdeel	Reiniging interieur											
Positie	Voor											
Type	Vuil											
Omvang	-											
Bewerking	Reinigen											